

Birkevængets Vandværk
Poppelvej 5
2630 Taastrup
Att.: Sten Carlsen

Rapportnr.: AR-13-CA-00110532-01
Batchnr.: EUDKVE-00110532
Kunde nr. CA0005570
Modt. dato: 03.09.2013

Analysereport

Prøvested: Birkevængets Vandværk. Boring DGU 200.3029 - / 4169000401
Udtagningsadresse: Vasekær 1, 2630 Taastrup
DGU-nr: 200.3029
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 03.09.2013 kl. 10:05
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S KK1
Analyseperiode: 03.09.2013 - 10.09.2013

Prøvemærke: Boring

| Lab prøvenr: | 80013905 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
|---|----------|-------|-------------|------|------|---------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | 0.013 | µg/l | | | 0.01 | M 8212D LC/MS/MS | 32 |
| Halogenerede alifatiske kulbrinter | | | | | | | |
| Trichlorethen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | ISO 15680 P&T GC/MS | 16 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Vandtemperatur | 9.8 | °C | | | | DS 2250 | |

Kopi til:
 Høje-Taastrup Kommune , Kopimodtager drikkevand, Bygaden 2, 2630 Taastrup

10.09.2013

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig